



Opel Vectra-B, produkowany od roku 1996

Kabel wentylatora chłodnicy ociera się o wspornik pod akumulatorem.

Jeśli w pojazdach tych dochodzi do problemów z instalacją elektryczną (awaria wentylatora chłodnicy), to możliwą przyczyną awarii jest uszkodzony kabel. Kabel wentylatora chłodnicy może ocierać się o wspornik pod akumulatorem. W miejscu przetarcia może dochodzić do zwarcia.

W celu usunięcia tej usterki należy naprawić uszkodzony kabel i umocować całą wiązkę do wspornika przy pomocy zacisku. Trzeba również wymienić ewentualnie przepalone bezpieczniki.

Wskazówka:

Kabel wentylatora należy sprawdzić podczas przeglądu lub innej wizyty w warsztacie i jeśli będzie to konieczne, umocować zatrzaskiem, zanim dojdzie do uszkodzeń.