



## **Peugeot 307** **wszystkie modele z silnikiem 2.0 HDI**

### **Silnik uruchamia się z trudnością, za niskie obroty rozrusznika**

W przypadku zgłaszania trudności z uruchomianiem i bardzo niskich obrotów rozrusznika, przyczyną problemów jest za słaby rozrusznik - za niska jest moc nominalna rozrusznika.

Aby usunąć usterkę, należy zamontować zmieniony, mocniejszy rozrusznik. Odpowiednie części zamienne znajdują Państwo w katalogu firmy Hella „Części zamienne – rozrusznik i alternator“.