



Peugeot

406 + 607

Rok produkcji: 11.1999 - 09.2003

Silnik: 2,0 l. HDi + 2,2 l. HDi

Pojazdy bez EOBD (european on board diagnosis – europejski standard diagnostyki pokładowej)

Problemy z uruchomieniem silnika / przełącznik świateł żarowych

W pojazdach tych mogą wystąpić problemy z uruchomieniem silnika. W pewnych przypadkach silnik w ogóle nie może być uruchomiony. Możliwą przyczyną jest uszkodzony przełącznik świateł żarowych (ilustracja). W przypadku reklamacji sprawdzić wzgl. wymienić przełącznik. Nr części zamiennej Helli 4RV 008 188-381.

Producent pojazdów powiadomił wszystkich posiadaczy pojazdów, których to dotyczy, aby sprawdzili pojazdy w autoryzowanym serwisie. Niemniej należy przyjąć, że pomimo tego w obiegu znajdują się pojazdy, które z różnych powodów nie zostały sprawdzone wzgl. zmodyfikowane. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w przypadku reklamacji związanych z problemami z rozruchem silnika.

