



**Land Rover  
Range Rover Sport V6  
Rok produkcji: 2012  
Numer VIN: LW000016 do -323768**

**Kontakt przewodu DRS z przewodem  
plusowym akumulatora**

W podanym wyżej pojeździe może dochodzić do styku przewodu DRS (Dynamic-Response-System) z przewodem plusowym akumulatora.

Ze względu na stały kontakt obu przewodów może dojść do uszkodzenia izolacji przewodów.

Kontakt z przewodem plusowym akumulatora może spowodować nagrzanie się przewodu DRS. To z kolei może być przyczyną awarii elektronicznych podzespołów.

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu.

W warunkach warsztatowych sprawdza się przewody pod kątem przetarć i w razie potrzeby wymienia.

W pojazdach, których dotyczył ten problem, jest montowany dodatkowy klips, który zapewnia wystarczający odstęp między przewodami.