



Saab 9-5, z silnikiem B205E (150 KM) i B235E (170 KM)

Długie uruchamianie silnika.

Jeśli w samochodach tych uruchamianie silnika trwa zdecydowanie za długo to możliwą przyczyną kłopotów mogą być świece zapłonowe.

W przypadku zgłoszenia usterki lub podczas przeglądu należy wymienić świece zapłonowe na typ **BCPR6ES**. Zastosowanie tego typu świec skraca czas uruchamiania silnika.