



## **Seat Ibiza, Cordoba Rok modelowy: 2008**

### **Zakłócenie funkcjonowania składanych lusterek elektrycznych**

W wymienionych modelach wyposażonych w składane lusterka elektryczne w niektórych pojazdach sterowanie lusterkami może nie działać prawidłowo.

Wskazówka:

Zakłócenia w funkcjonowaniu mogą być spowodowane przez przekaźnik sterowania lusterkami zewnętrznymi. W określonych pojazdach należy wymienić przekaźnik sterowania lusterkami zewnętrznymi.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Samochody zostaną sprawdzone w ramach akcji serwisowej, podczas której w razie potrzeby zostanie wymieniony przekaźnik.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów jest niemożliwe.

Niniejszą informację należy uwzględnić w ramach reklamacji związanych z zakłóceniem funkcjonowania składanych lusterek elektrycznych.