

KRÓTKIE INFORMACJE



Subaru

Outback

Rok produkcji: 2001 – 2003

Forester

Rok produkcji: 2003 – 2004

Nagły wzrost prędkości obrotów na biegu jałowym.

Jeżeli w powyższym pojazdach zostanie zgłoszone zwiększenie prędkości obrotów na biegu jałowym, przyczyną może być uszkodzenie siłownika tempomatu.

Cięgno siłownika może się poluzować w siłowniku tempomatu i przesuwać w kierunku przepustnicy. To może spowodować zwiększenie prędkości obrotów na biegu jałowym.

Producent pojazdu pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu, a właściciele odpowiednich pojazdów zostali już powiadomieni.

W warsztacie specjalistycznym odpowiednie cięgno zostaje przymocowane przy użyciu dodatkowego zatrzasku prowadzącego, który uniemożliwia jego poluzowanie.

Należy się jednak liczyć z tym, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

