



## **VW**

### **Golf VI**

### **Rok produkcji: 41. - 46. tydzień**

### **kalendarzowy 2008**

#### **Zakłócenie działania**

#### **elektrycznych podnośników szyb**

W wymienionych samochodach może dojść do wadliwego działania elektrycznych podnośników szyb. Może się zdarzyć, że opuszczone szyby nie dadzą się podnieść.

Powodem może być niedostateczne zanitowanie krążków prowadzących sworzni łożyskowych napędu podnośników szyb.

Problem jest już znany producentowi samochodów. W ramach akcji serwisowej zostanie sprawdzone, kto jest producentem wsporników agregatów drzwiowych i wsporniki zostaną w razie potrzeby wymienione. Po przeprowadzeniu akcji naklejka serwisowa z numerem akcji: 57C8 zostanie umieszczona w bagażniku.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Niniejszą informację należy uwzględnić w ramach reklamacji związanych z podnośnikami szyb.