


# KRÓTKA INFORMACJA

---



## **Audi A3 (8V\_), wszystkie modele Rok produkcji: od 2013**

### **Niedokładne wskazanie ilości paliwa**

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów reklamowane jest niedokładne wskazanie ilości paliwa (niezgodność wskazania we wskaźniku wielofunkcyjnym z rzeczywiście zatankowaną ilością).

Przyczyną wyżej wymienionego problemu jest błąd w oprogramowaniu sterownika (wskaźnik wielofunkcyjny).

Rozwiązanie problemu:

Autoryzowany warsztat przeprowadza aktualizację oprogramowania sterownika (wskaźnik wielofunkcyjny), co koryguje wskazanie ilości paliwa.

Wskazówka:

Czynność ta jest dokumentowana w książce serwisowej.