



Audi A6 z silnikami 4B2, 4B4, 4B5, 4B6, rok produkcji 1997 – 2005

Zapala się lampka kontrolna ESP

Jeśli w tych modelach zapala się lampka kontrolna ESP i w pamięci błędów zapisywany jest błąd „Pamięć błędów modułu sterującego silnika” albo „Sygnał obciążenia / obrotów z modułu sterującego silnika”, to możliwą przyczyną usterki jest błąd w systemie sterowania silnika. Ponieważ ESP z reguły ingeruje w sterowanie silnikiem, np. w celu ograniczenia momentu obrotowego, nie może mieć miejsca żaden błąd systemowy. Jeśli błąd występuje, może dochodzić do wyżej wymienionej usterki w systemie ESP i do wyłączenia go.

W celu usunięcia tej usterki należy odczytać pamięć błędów modułu sterującego silnika i usunąć ewentualne źródła błędów. Następnie trzeba wykasować pamięć błędów systemu EPS.