


KRÓTKA INFORMACJA



BMW

3er: E90, E91, E93

Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej

W przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria tylnego oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Wskazówka:

Oświetlenie zewnętrzne jest monitorowane przez moduł wnęki na nogi (FRM).

Nie występuje oddzielny bezpiecznik oświetlenia zewnętrznego.

W przypadku defektu elektrycznego moduł wnęki na nogi (FRM) blokuje zasilanie napięciem odpowiednich odbiorników.

W celu rozwiązania tego problemu należy wykonać następujące czynności.

- Odczytywanie pamięci błędów
- Zlokalizować i usunąć defekt
- Zgodnie ze wskazówkami producenta przeprowadzić reset modułu wnęki na nogi (FRM) (zostaje odblokowane zasilanie odpowiedniego wyjścia)
- Odczytać i w razie potrzeby usunąć ew. kod błędu

