



BMW E34 520i 24V + 525i 24V (silnik M50)

Uszkodzony przewód sondy lambda.

Przez zbyt mocne naciągnięcie przewodu sondy lambda przy montażu w wyżej wymienionych pojazdach, może on ulec przetarciu lub zerwaniu.

Przy wymianie sondy przewód należy ułożyć z pętlą służącą do odprężenia przy rozciąganiu, między zatrzaskiem mocującym a sondą.

Odpowiednie zamienniki znajdą Państwo w programie sond lambda firmy Hella (rysunek).

