



BMW serii 5 (E39) Rocznik modelu od 03.2002 do 04.2002

Kontrolka poziomu oleju świeci się

Jeśli reklamowana jest przez klienta powyższa usterka, możliwą przyczyną jest nieprawidłowo zakodowany moduł kontroli świateł (LCM). Pomimo tego, że stan oleju jest prawidłowy kontrolka świeci się po zakończeniu jazdy (wyłączony zapłon). Z małymi wyjątkami taki stan pojawia się tylko w pojazdach ze światłami ksenonowymi. W takim przypadku należy na nowo zakodować moduł kontroli świateł. W obecnej chwili może być to przeprowadzone wyłącznie przez producenta.

Krótkie informacje