


KRÓTKIE INFORMACJE



BMW

Serie: X5, X6

Silnik wysokoprężny 4- i 6-cylindrowy

Okres produkcji: 05/2009 - 11/2009

Całkowite rozładowanie akumulatora.

Jeżeli w powyższych pojazdach klienci zgłaszają, że po dłuższych postojach samochodu dochodzi do rozładowania akumulatora, przyczyną może być usterka ogrzewania filtra paliwa.

Ze względu na problem ze stykiem akumulator stale zasila ogrzewanie filtra paliwa prądem. W ten sposób przy dłuższych postojach akumulator może się rozładować. Może też dojść do nadpalenia przyłączy w komorze silnika, co w najgorszym przypadku może nawet spowodować pożar silnika.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest prawdopodobne jednak, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W warsztacie fachowym zostaje wymienione ogrzewanie filtra paliwa.