



Chrysler PT Cruiser Wszystkie modele z silnikiem 2.4 litr. Rok produkcji do 05/2000

Świeci się kontrolka silnika, kod usterki w pamięci błędów.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że świeci się kontrolka silnika a w pamięci błędów zapisana została usterka P0441 (kontrola przepływu układu odsysania filtr z węglem aktywnym), możliwą przyczyną jest błąd software sterownika silnika. Usterka ta nie ma wpływu na zachowanie się pojazdu podczas jazdy. Aby usunąć tę usterkę, należy zaktualizować software sterownika silnika.

Wskazówka

Software sterownika silnika może być zaktualizowane wyłącznie przez autoryzowanego dealera.

Krótkie informacje