



Citroen C4

Wszystkie modele dopuszczone do ruchu lewostronnego Data produkcji: do 06.2008

Włącza się lampka kontrolna ESP/ABS

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać problem z czujnikiem położenia pedału hamulca. Mogą również pojawić się różne problemy z tempomatem, na przykład

- tymczasowa lub całkowita awaria tempomatu.
- Tymczasowa lub całkowita awaria tempomatu.
- Samoczynne włączanie się tempomatu.

Awarii mogą ulec także światła hamowania. W takich przypadkach należy wymienić stary czujnik położenia na zmodyfikowaną wersję. Ponadto należy zamontować kabel adapterowy. Podczas montażu pamiętać o tym, że kable nie mogą być przetarte.