



Citroen **Xsara Picasso** **Z silnikami 1,6i (kod silnika NFZ)** **2,0HDI (kod silnika RHY)**

Silnik czasami nie uruchamia się.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że silnik czasami nie uruchamia się, możliwą przyczyną jest wilgoć we wtyczce sterownika silnika. Woda, która się do niej dostaje powoduje utlenianie się i co za tym idzie problemy ze stykami na pinach podłączeniowych. Aby usunąć tę usterkę, należy oczyścić utlenione piny i połączenia wtykowe. W celu uniknięcia ponownego przedostania się wody należy zainstalować dodatkową osłonę. Osłona ta może być sprowadzona poprzez sieć Citroena.

Krótkie informacje

