



## Daewoo Lanos, do modelu z roku 2001

### Zakłócenia w pracy zespołów elektronicznych silnika.

W wyżej wymienionych modelach może dochodzić do różnych zakłóceń w pracy zespołów elektronicznych silnika. Przed wymianą pozornie uszkodzonych części należy je wnikliwie sprawdzić. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na stan wiązki elektrycznej (patrz rysunek, poz. B) w pobliżu prawego słupka A (poz. A). W obszarze zaznaczonym na rysunku może dochodzić do przerwania lub zwierania z masą przewodów, co jest przyczyną większości awarii układów elektronicznych w tym pojeździe.

