


KRÓTKA INFORMACJA



Fiat

Ducato (model 290)

Rok produkcji: 10/2015 – 06/2016

Wadliwy włącznik zapłonu

W przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria oświetlenia deski rozdzielczej i wadliwym działaniem włącznika zapłonu.

Przyczyną wyżej wymienionych problemów jest wadliwy włącznik zapłonu, który może powodować problemy z jakością styku, awarię oświetlenia deski rozdzielczej i ew. wyłączenie systemów elektronicznych, np. (ABS, poduszki powietrznej itp.).

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Warsztat wymienia w pojazdach, których dotyczy ta usterka, wadliwy włącznik zapłonu na nowy.

