



## **Ford Galaxy od roku produkcji 2001 z silnikiem benzynowym 2,0l / 2,3l**

### **Nieprawidłowe zachowanie się pojazdu podczas jazdy na średnim zakresie obrotów.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się nieprawidłowe zachowanie się pojazdu podczas jazdy oraz, że nie osiąga się maksymalnej szybkości, możliwą przyczyną są problemy z software sterownika silnika. W takim przypadku usterkę może spowodować nieprawidłowe skalibrowanie liczby oktanowej. Aby usunąć tę usterkę należy wgrać do sterownika silnika nowe, zaktualizowane software. Pojazdy od roku produkcji 2002 dostarczane są już z zaktualizowanym fabrycznie software.

**Krótkie informacje**