



FORD

Ka, rok produkcji 1996 – 2008

Silnik: 1,3L i 1,6L Duratec-8V

Streetka, od roku produkcji 2003

Silnik: 1,6L Duratec-8V

Fiesta, rok produkcji 2001 – 2008

Silnik: 1,3L Duratec-8V

Świeci lampka kontrolna silnika

**Kod błędu: P0030, P0031, P0032, P0053,
P0130, P0131, P0132, P0133, P0134**

Problem:

Wyświetlany jest jeden lub kilka kodów błędu.

Możliwa przyczyna:

Przegrzanie ogrzewanej sondy lambda.

Rozwiązanie problemu:

Sprawdzić sondę lambda i w razie potrzeby wymienić na nową.
Następnie zaprogramować sterownik silnika z nowymi danymi kalibracyjnymi.

Jeżeli programowanie nie zostanie wykonane, może dojść do awarii sondy lambda lub do pogorszenia kultury pracy silnika. Oprogramowanie sterownika może zostać uaktualnione tylko przez autoryzowanego dealera.