



Honda Accord ***Od roku budowy 2001*** ***Wszystkie modele ze zmiennym sterowania*** ***wałka rozrządu (VTEC)***

Zapala się lampka kontrolna silnika, Zapisany kod błędu.

Jeśli w tych pojazdach reklamowane jest to, że zapala się lampka kontrolna silnika a w pamięci błędów zapisywany jest kod P1259 (błąd działania systemu VTEC), możliwą przyczyną jest zbyt niski poziom oleju. Zmienne sterowanie wałka rozrządu jest sterowane przez ciśnienie oleju silnikowego. Jeśli poziom oleju lub jego ciśnienie są za niskie, może dojść do błędu działania systemu oraz do zapisania w pamięci wyżej wymienionego błędu. Przed rozpoczęciem kosztownego poszukiwania błędu w systemie Stec należy na wszelki wypadek sprawdzić poziom i ewentualnie ciśnienie oleju.