



Mercedes

typ: 124, 129, 140, 202, 210, z odbior- nikiem radiowym Becker „MB Classic”

Radio nie działa, antena automatycznie się wysuwa i chowa.

W wyżej wymienionych pojazdach z wbudowanym odbiornikiem radiowym „MB Classic“, (Becker BE 2010), z RDS i odbiorem informacji o ruchu na drogach, może dochodzić do następujących błędów:

- Radio nie reaguje na obsługę.
- Brak wskazań na wyświetlaczu.
- Niemożliwe wyłączenie radia.
- Antena samoczynnie wysuwa się i chowa.

Jeśli występują powyższe objawy, ma miejsce błąd oprogramowania. W celu usunięcia tego należy wymienić radio. Odbiorniki o numerach seryjnych od BE 2010S 1110001 mają już zaktualizowane oprogramowanie.