



## **Mercedes Benz ML 270 CDI**

**Rok produkcji: 11.1999 - 06.2005**

**Silnik: OM 612 963**

**Świeci lampka kontrolna silnika  
Pojazd w trybie jazdy awaryjnej  
Kod błędu: P1189 „Wyłączenie  
kanału  
wlotowego“  
Silnik traci moc**



Jeżeli w pojeździe tego modelu wystąpi jedna lub kilka z wymienionych usterek, może to mieć związek z pęknięciem drążka sterownika kanału dolotowego. W takim przypadku wymontować drążek i wymienić na część zamienną zmodyfikowaną przez producenta pojazdu.

Części zamienne:

Zatrząsk mocujący: 611 098 01 26

Drążek: 611 098 02 26

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki montażu i demontażu producenta pojazdu.

