



Mercedes Benz

**Typ: Klasa M (W164), klasa E (W211), klasa S (W221), GL-(X164).
Silnik: OM 629 (420 CDI)**

Utrata mocy silnika

Czujnik wału korbowego

Czujnik pozycji wału korbowego

W pojazdach z silnikami OM 629 może dochodzić do utraty mocy silnika. Może to być spowodowane przez przerwanie elektryczne w czujniku wału korbowego.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Samochody są sprawdzane w ramach akcji serwisowej, podczas której są wymieniane czujniki wału korbowego.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Te informacje należy uwzględnić w związku ze zgłaszanymi awariami związanymi z utratą mocy silnika i zakłóceniami funkcjonowania (– uruchomienie silnika niemożliwe -).