



Mercedes Benz **Typ: (od 280 CDI do 350 CDI)** **Silnik: OM 642**

Utrata mocy silnika **Czujnik wału korbowego** **Czujnik pozycji wału korbowego**

W pojazdach z silnikami OM 642 może dochodzić do utraty mocy silnika. Może to być spowodowane przez przerwanie elektryczne w czujniku wału korbowego.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Samochody są sprawdzane w ramach akcji serwisowej, podczas której są wymieniane czujniki wału korbowego.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Te informacje należy uwzględnić w związku ze zgłaszanymi awariami związanymi z utratą mocy silnika i zakłóceniami funkcjonowania (– uruchomienie silnika niemożliwe -).