



Mercedes Benz klasy C (W202), CLK (W208), E (W210), wszystkie modele z instalacją alarmową

Okazjonalne uruchamianie się alarmu bez widocznego powodu

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się okazjonalne uruchamianie się alarmu bez widocznej przyczyny, możliwą przyczyną są umieszczone we wnętrzu czujniki podczerwieni (IRS). Usterka ta często daje znać o sobie po zamknięciu samochodu albo po dłuższym postoju. W celu jej usunięcia należy zbadać, czy w instalacji alarmowej nie występują dalsze błędy. Jeśli się ich nie stwierdzi, trzeba wymienić czujniki podczerwieni.

Krótkie informacje