



Mercedes Benz W210 i W220 Wszystkie modele

Kod usterki zapisany w pamięci usterek sterownika poduszek powietrznych.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że zapisane w sterowniku poduszek powietrznych kody usterek B1310 i B1311 (zakłócenie komunikacji) nie mogą być skasowane, możliwą przyczyną jest to, że sterownik i czujniki bocznych poduszek powietrznych pochodzą od różnych producentów. Usterka ta pojawi się najczęściej po wymianie sterownika lub czujników.

Aby usunąć tę usterkę lub jej zapobiec należy dopilnować przy wymianie sterownika lub czujników, aby obydwa podzespoły pochodziły od tego samego producenta.