



Mercedes-Benz, klasa C (W 203)

Złe działanie elektrycznego otwieranego dachu

Jeśli w pojazdach tych reklamowane jest złe działanie elektrycznie podnoszonego i odsuwanego dachu, to możliwą przyczyną usterki jest panel obsługowy dachu. W wyniku błędu oprogramowania urządzenie to traci zapamiętane dane. Przy uruchomieniu dachu odsuwa się on jedynie do tyłu. W celu usunięcia tej usterki trzeba wymienić panel obsługowy dachu. Wymiana silnika dachu nie jest wymagana i nie usuwa usterki.

Wskazówka:

Przy zamówieniu nowego panelu obsługowego należy zwracać uwagę na właściwy kolor.