



Mercedes Benz E-klasa (W210) Wszystkie modele z silnikami: 290 / 300 D Turbo 200 / 220 CDI

Kontrolka wstępnego podgrzewania paliwa nie świeci się i/lub świeci się od czasu do czasu podczas jazdy.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że kontrolka wstępnego podgrzewania paliwa świeci się i/lub świeci się od czasu do czasu podczas jazdy, możliwą przyczyną jest uszkodzony końcowy stopień żarzenia. W pamięci usterek sterownika silnika może być zapisany kod usterki P1482. Aby usunąć tę usterkę, należy wymienić końcowy stopień żarzenia.

Na koniec wykasować pamięć usterek i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania układu świec żarowych.