



Nissan Terrano II, wszystkie samochody z kodem VIN VSKxxxR20U 0277801-0325004

Zła praca silnika na biegu jałowym

Jeśli w tak oznaczonych pojazdach zgłaszana jest powyższa usterka, przyczyną jej może być uszkodzony czujnik pedału gazu. Dodatkowe objawy uszkodzenia to zła reakcja silnika na dodawanie gazu i częste zapalanie się kontrolki silnika.

Jedyną metodą naprawy usterki jest wymiana czujnika pedału gazu.