



Opel Corsa B Od roku budowy 1995 Z kodem silnika X12SZ

Brak regulacji lambda

W modelach Opla Corsa B o kodzie silnika X12SZ od roku budowy 1995 może dochodzić do takiego błędu, że ustaje regulacja lambda.

Pojawia się zapytanie pamięci błędu takie, że nie ma do niej żadnego wpisu.

Przyczyną tego może być zbyt nisko zwymiarowany przewód masy w głowicy cylindrów.

Dlatego należy w tym przypadku sprawdzić środkowe połączenie masy na głowicy cylindrów i w razie potrzeby wymienić przewód.

Krótkie informacje