



Opel

Insignia

Rocznik: 2011–2012

Nr podwozia: B1219370– C1049658

Pilot obsługi zdalnej zamka centralnego nie działa

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów pilot obsługi zdalnej może przestać działać ze względu na przedwcześnie rozładowaną baterię.

W razie reklamacji klienta należy sprawdzić piloty obsługi zdalnej obu kluczyków pod kątem działania i zasięgu. Jeśli okaże się, że bateria pilota przedwcześnie rozładowała się, prawdopodobnie istnieje błąd w płytce obwodu drukowanego układu elektronicznego kluczyka.

W celu naprawy wymienić wadliwy pilot obsługi zdalnej lub kluczyk.

Producent zmodyfikował piloty obsługi zdalnej od numerów podwozi C1049659.

Krótkie informacje