



Opel Meriva B Rocznik modelu: 2010–2012 Z radiem CD/CDC 300+400

Kierunkowskazy i asystent parkowania Opóźnione odtwarzanie dźwięków

W wyżej wymienionych pojazdach ze względu na błąd oprogramowania może dochodzić do opóźnionego odtwarzania sygnałów ostrzegawczych, dźwięków pracy kierunkowskazów i asystenta parkowania.

Jeśli dźwięki pojawiają się z pewnym opóźnieniem, rozwiązaniem problemu może być modyfikacja oprogramowania. W związku z tym należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu producenta pojazdu. Problem dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w radio CD lub CDC typu 300 i 400.