

KRÓTKIE INFORMACJE



**Opel
Vivaro**

Rok produkcji: 2010

Numer VIN: do WOLF7BHB6BV617781

Lampka kontrolna ciśnienia oleju w silniku świeci się

W podanym wyżej pojeździe może dojść do zaświecenia się lampki kontrolnej ciśnienia oleju podczas pracy silnika. Może to wskazywać na uszkodzenie elektrycznego połączenia czujnika ciśnienia oleju.

Aby zaradzić tej sytuacji, powinno się sprawdzić złącze wtykowe pod kątem zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz prawidłowego osadzenia.

W razie potrzeby trzeba złącze wtykowe fachowo oczyścić lub wymienić.