



Porsche Cayenne S + Cayenne Turbo produkowany od 01.10.2002 do 19.07.2003

Awarie układów elektronicznych

W wyżej wymienionych pojazdach sprężyna nożnego hamulca pomocniczego może w pewnych okolicznościach stykać się z wiązką kabli i uszkodzić ją. W wyniku uszkodzenia okablowania może dochodzić do awarii różnych układów elektrycznych. Awaryje mogą występować w następujących systemach:

- elektryczne podnośniki szyb,
- oświetlenie miejsca kierowcy,
- elektryczne lusterka zewnętrzne,
- oświetlenie wnętrza pojazdu.

W razie potrzeby należy naprawić wiązkę kabli.

W celu likwidacji tego problemu producent pojazdu zorganizował specjalną akcję serwisową. Nie można jednak zakładać, że wszyscy właściciele wzięli w niej udział. W razie zgłoszenia tego problemu należy skontaktować się z producentem.