



Renault Laguna 2, produkowany od 07.2001 do 05.2002

Zapala się lampka kontrolna ABS / ESP.

W wyżej wymienionych pojazdach może dochodzić do awarii systemu ABS / ESP. Wiąże się z tym zapalenie się lampki kontrolnej ABS / ESP. Błąd ten może być wywołany przez wnikanie wody do wtyczki ABS / ESP przy module sterującym. W takim przypadku należy ją wyczyścić i wysuszyć, oraz zabezpieczyć przed ponownym dostawaniem się wody. Należy również sprawdzić połączenie modułu sterującego z masą. Awaria ta dotyczy przede wszystkim wyżej wymienionych pojazdów z systemem wspomagania nagłego hamowania (brake assistant).