



## **Renault**

## **Twingo**

## **Rok produkcji: maj 2008 - listopad 2008**

### **Lampka ostrzegawcza układu ABS nie działa**

W wymienionych samochodach może dojść do awarii lampki ostrzegawczej układu ABS.

Zakłócenie w przyrządzie wielofunkcyjnym może spowodować, że błąd w układzie ABS nie będzie sygnalizowany. Lampka kontrolna układu ABS nie zostaje włączona również podczas autotestu po włączeniu zapłonu.

Ten problem może dotyczyć pojazdów wyprodukowanych między 26.5.2008 a 12.11.2008.

Problem jest już znany producentowi pojazdów. Pojazdy są sprawdzane w ramach akcji serwisowej, podczas której w razie potrzeby zostają wymienione przyrządy wielofunkcyjne.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe. Uwzględnić te informacje w związku z pracami obsługowymi na wymienionych modelach pojazdów.