



Skoda Fabia **Kod silnika AUB** **Rok budowy 2000 - 2004**

Szarpanie przy przyspieszaniu w zakresie ok. 1.800 obr./min.

Jeśli pojawia się taka reklamacja klienta, w danym przypadku nasilającego się szarpania w miarę zwiększania przyspieszenia, to rozwiązanie może nie dać nawet zapytywanie pamięci błędów, ponieważ nie ma żadnego kodu błędu.

Przyczyną może tu być wadliwa cewka zapłonowa, którą zresztą można sprawdzić tylko oscyloskopem, co prowadzi do jej wymiany.

Krótkie informacje