



Skoda Octavia 1.8 T, modele z lat 2001 – 2003

Zła praca silnika, szarpanie przy rozpędzaniu, brak mocy.

W zgłaszane są powyższe objawy to przyczyną usterki może być uszkodzona cewka zapłonowa. W wyniku tej awarii może nie pracować jeden z cylindrów, co kierowca może rozpoznać po zapaleniu się lampki kontrolnej silnika. W takim przypadku należy wymienić cewkę zapłonową.