


KRÓTKA INFORMACJA



Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 i CX70 Rok produkcji: 2011 – 2015

Samoczynne zwalnianie hamulca postojowego

W wyżej wymienionych pojazdach po uruchomieniu silnika i włączeniu biegu może dochodzić do samoczynnego zwolnienia hamulca postojowego.

Problem ten może wystąpić w pojazdach z systemem start-stop i manualną skrzynią biegów.

Jego przyczyną może być wadliwe oprogramowanie.

Rozwiązanie problemu:

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka.

Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Wskazówka dotycząca naprawy:

Oprogramowanie sterownika może zostać uaktualnione tylko przez autoryzowanego dealera.