



## VW

### New Beetle

### Rok produkcji: od 05.2005 do 10.2005

#### **Silnik nie zapala / uruchamia się immobilizer/ uszkodzony zestaw wskaźników**

W powyższych pojazdach uszkodzony kondensator w zestawie wskaźników może spowodować, że przy niskich temperaturach blokuje immobilizer. Pojazd nie może być wtedy uruchomiony.

W związku z powyższym problemem producent pojazdów przedsięwzięła akcję serwisową, w ramach której właściciel pojazdów otrzyma pismo bezpośrednio od producenta i przy tej okazji zestaw wskaźników został sprawdzony i ewentualnie wymieniony. Z tego powodu można przyjąć, że są jednak w obiegu pojazdy, które z różnych powodów nie wzięły udziału w akcji serwisowej. Należy to uwzględnić przy ewentualnych reklamacjach związanych z rozruchem pojazdu.

Krótkie informacje