



## **VW** **Polo (Typ 6N2)**

### **Migocze oświetlenie odtworacza CD.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że oświetlenie odtwarzacza CD przy niektórych ustawieniach oświetlenia tablicy rozdzielczej zaczyna migotać, możliwą przyczyną jest błąd software odtwarzacza CD. Jeśli pojawia się ta usterka i dotyczy ona jedynie oświetlenia odtwarzacza CD, to można praktycznie wykluczyć usterkę ustawienia oświetlenia tablicy rozdzielczej. Aby usunąć tę usterkę, należy wymienić odtwarzacz CD.

**Krótkie informacje**