

# KRÓTKA INFORMACJA

---



## **Audi Cabriolet Rok produkcji: 2003 – 2004 Z reflektorami ksenonowymi**

### **Niedostateczna moc światła**

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów klienci reklamują niedostateczną moc światła reflektorów głównych.

Przyczyną opisanego problemu jest wadliwa powłoka odbłyśników reflektorów.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W pojazdach, których dotyczy ten problem, warsztat wymienia wadliwe odbłyśniki reflektorów na nowe.

