



Fiat Stilo, wszystkie modele

Wnikanie wody do reflektorów.

Jeśli w pojazdach tych użytkownicy zgłaszają problemy związane z silnym zawadnieniem lamp przednich, to najczęstszą przyczyną usterki jest przedostawanie się wody do reflektorów w wyniku nieszczelności tylnej pokrywy. Podczas naprawy nie ma potrzeby wymiany kompletnego reflektora (reflektorów). Należy wymienić tylko tylną pokrywę lampy na nową, zmienioną wersję.

Jeśli reklamacja dotyczy tylko jednego reflektora, wymianę należy przeprowadzić w obu reflektorach.



Pokrywa prawego reflektora