



Ford Transit, model 2000, z reflektorami przeciwmgłowymi

Woda w reflektorach przeciwmgłowych.

Jeśli użytkownicy tych pojazdów zgłaszają problem polegający na dostawaniu się i pozostawaniu przez dłuższy czas wody w reflektorach przeciwmgłowych, to możliwą przyczyną tej sytuacji jest brak otworu odprowadzającego wodę w tylnej pokrywie reflektora.

W celu usunięcia usterki trzeba zamontować zmienione pokrywy. Zawierają one dodatkowy otwór, przez który może odpłynąć i parować woda.