



## **Honda Civic**

### **Rok produkcji od 02.2001 do 12.2006 Wszystkie pojazdy**

#### **Hałasy z reflektorów**

Jeśli reklamowana jest powyższa usterka, możliwą przyczyną jest uszkodzony silnik nastawczy regulacji zasięgu świecenia reflektorów. Jeśli doszło do usterki silnika, stan ten można rozpoznać przy włączonym zapłonie po brzęczeniu. W niektórych przypadkach pojawiają się także trzaski, klekotanie lub grzechotanie. Konieczna jest wtedy wymiana silnika nastawczego.