



Mercedes **typ: 170, 202, 208, 210**

Nie działa reflektor przeciwmgłowy.

W wyżej wymienionych pojazdach może dochodzić do awarii reflektorów przeciwmgłowych w wyniku niewłaściwego styku złączy.

Przez niedostateczne dociśnięcie styku przyłączenia masy w połączeniu wtyczkowym z żarówką H1 może stopić się to połączenie. Prowadzi to najczęściej do awarii reflektora przeciwmgłowego. Dla takich przypadków Mercedes oferuje specjalny kabel naprawczy. Połączenie wtyczkowe wymienia się przy użyciu łączników lutowanych (np. muf do lutowania CWT firmy Hella).

Zalecenie: Po naprawie tego połączenia należy również wymienić żarówkę w reflektorze.