



Mercedes Benz Klasa V (typ 638) Wszystkie modele

Przedostanie się wody do tylnych światel pozycyjnych.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się przedostanie się wody z tyłu pojazdu, możliwą przyczyną jest zakleszczona przy tylnych światłach pozycyjnych wiązka przewodów.

Aby usunąć tę usterkę, należy zdemontować odnośne tylne światła pozycyjne i prawidłowo ułożyć wiązkę przewodów.

Aby uzyskać prawidłowe uszczelnienie tylnych światel pozycyjnych założyć przed ich ponownym zamontowaniem nową uszczelkę.

Krótkie informacje

