



Mercedes Benz

Vito 2

Typ: 639

Data produkcji: od 2003

Wszystkie modele

Nieprawidłowe działanie: Wycieraczki tylnej szyby

Układ spryskiwaczy tylnej szyby

Ogrzewanie tylnej szyby

Jeżeli w pojeździe tego modelu wystąpi jedna lub kilka z wymienionych usterek, może to mieć związek z korozją przełącznika wielofunkcyjnego.

Prawdopodobną przyczyną to przedostawanie się wody w okolicy lewej lampy tylnej. W takim przypadku należy sprawdzić przełącznik zainstalowany pod lampą, w razie potrzeby wymienić. Następnie sprawdzić powierzchnie uszczelniające lampy tylnej i w razie potrzeby dodatkowo uszczelnić.